

Brandschutz



Brandschutztür mit Keil

Brandschutz



Brandschutztür
Begehung 2023

Brandschutz



Begehung 2023

Brandschutz



Feuerlöscher schlecht
zu erreichen

Brandschutz



Wo ist der Feuerlöscher?

Brandschutz



Feuerlöscher?

Flucht und Rettungswege



Wo geht es lang?

Flucht und Rettungswege



Wie komme ich
da nur raus?

Flucht und Rettungswege



Gefunden im Keller
vom Jugendbereich

Flucht und Rettungswege



Wie
bekomme ich
die Kinder
raus?

Flucht und Rettungswege



Zugestellter Fluchtweg,
dahinter ist eine
Nottreppe!

Die Kennzeichnung vom
Notausgang fehlt!

Flucht und Rettungswege



Ob ich da alle
Gottesdienstbesucher
z.B. Weihnachten oder
Ostern raus bekomme?

Flucht und Rettungswege




Notausgänge müssen immer
ohne Hilfsmittel zu öffnen
sein!

Schlüssel sind nicht erlaubt!

Elektro




Elektro



Elektro



Defekte Leitern und Tritte



Leitern und Tritte



So sollte es sein.
Leitern und Tritte
müssen jährlich
geprüft werden.

Leitern und Tritte




Ungeeignete Aufstellorte

Verkehrswege

Zugänge zur
Glockenstube

Leitern mit
aufgenagelten
sprossen




Verkehrswege



So könnte ein guter
Aufstieg aussehen

Verkehrswege

Absturzgefahr!



Verkehrswege



Treppe vom
Jugendbereich

Rutschgefahr!

Verkehrswege



Stolper- und Rutschgefahr

Gefahrstoffe

Alte Kennzeichnungen




Gefahrstoffe

Fehlende Deklaration



Gefahrstoffe



Richtige Lagerung?

Außengelände Kita




Der Zaun kann zum Klettern,
oder zum Übersteigen
genutzt werden.
Außerdem befinden sich dort
Kopffangstellen



Stolperstellen

Außengelände Kita



Efeu ist Giftig



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit